

# 補強コンクリートブロック造等の塀の緊急点検結果 及び今後の対応について

## ～ 教育委員会学校施設分 ～

大阪北部地震で学校プールのブロック塀が倒壊した事故を受け、市立の小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園・認定こども園・保育所でブロック塀等の緊急点検を実施しました。

### 1 調査施設

市立の小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園・認定こども園・保育所の 34 施設

### 2 ブロック塀等調査結果

種 類	小学校	中学校	認定こども園	計
塀	4	1	1	6
投てき板	9			9
プールシャワー壁	8	4		12
その他		6		6

### 3 建築基準法不適合（別紙 2 参照）

- (1) 投てき板 小学校 8 校
- (2) プールシャワー壁 小学校 8 校、中学校 4 校
- (3) 三樹・三木小学校のプールブロック塀は、80 cm～100 cmのコンクリート擁壁の上に 80 cmのブロックを積んだものであり、直ちに不適合とは判断はできないが、老朽化や亀裂などにより、緊急対応の必要があると判断した。

### 4 今後の対応

- (1) 当分の間、投てき板とプールシャワーの使用を禁止し、撤去を含めた改修を検討します。
- (2) 三樹・三木小学校のプールのブロック塀について
  - ア 撤去する方向で検討します。
  - イ 当分の間、ブロック塀沿いにカラーコーンを設置し、注意喚起を行います。
  - ウ 三樹小学校は、通学路に面しているため、当分の間、通学路を変更します。

問い合わせ先 三木市教育総務部教育施設課  
電話 0794-82-2000（内線 3565）