

令和 7 年 8 月 1 日

各 区 長 様

兵庫県北播磨県民局
局長 成田 徹一

基礎調査の結果チラシの回覧について（依頼）

晩夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は、県行政につきまして格別のご理解とご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。

さて、現地調査結果のお知らせチラシの全戸回覧について、
お忙しいところお手数をおかけしますが、ご協力いただきます
ようお願いいたします。

記

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | 送付物 | 現地調査 結果のお知らせチラシ |
| 2 | 送付部数 | 貴地区の回覧部数 |
| 3 | 連絡先 | 北播磨県民局 加東土木事務所
加東市社 1 0 7 5 - 2
担当 河川砂防課 片岡 浩
電話番号 0795-42-9399 |

回 覧										

関係者の皆様へ

令和 7 年 8 月
兵庫県北播磨県民局
加東土木事務所

三木市 土砂災害(特別)警戒区域確認のための
基礎調査結果のお知らせ
(急傾斜地の崩壊・土石流)

1. 今回の現地調査（基礎調査）について

平素より、県の土木行政につきましてご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、昨年 12 月に回覧にてお知らせしておりました土砂災害（特別）警戒区域確認のための現地調査（基礎調査）について、皆様のご協力のもと、無事に終了いたしました。
つきましては、調査結果がまとまりましたので、お知らせいたします。

【基礎調査の概要】

- ・土地の使用状況や住宅等の把握
- ・指定要件を満たしているにもかかわらず指定されていない箇所の新規指定
- ・現地での地形調査（現地踏査、測量）による土砂災害警戒区域の変更

2. 調査結果

既指定区域について基本的に区域の変更はありませんでしたが、指定要件を満たさなくなった土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の解除予定箇所が 2 箇所ございます。

急傾斜地の崩壊・・・179 箇所の調査を行いました。

（内訳）

○警戒区域解除予定箇所・・・2 箇所

吉川町法光寺：法光寺Ⅱ（解除理由 開発による斜面消失）

吉川町吉安：吉安上Ⅲ（解除理由 開発により指定要件を満たさない）

○変更無の箇所・・・177 箇所

土石流・・・69 箇所の調査を行いました。

土石流は区域の新規設定、解除、変更等はありませんでした。

3. お問い合わせ先

○兵庫県北播磨県民局

加東土木事務所 河川砂防課 担当 片岡 （TEL:0795-42-9399）

○三木市

都市整備部 プロジェクト推進課 担当 丸谷 （TEL:0794-82-2000）