

# 別添資料

## データ消去済みPC現物写真

ideapadD330 (Lenovo)  
ARROES TabQ739/AB(富士通)

# ideapadD330(Lenovo) データ消去済みPC



前面




裏面



正面



側面



電源ON時画面



ACアダプタ  
(2タイプ混在)

# ideapadD330(Lenovo) データ消去済み画面破損PC



前面



裏面



正面



側面



電源ON時画面



ACアダプタ  
(2タイプ混在)

# ideapadD330(Lenovo) eMMC物理破壊PC



前面




裏面



正面



側面




マザーボード内のeMMCに  
ドリルで穴を開けた状態



ACアダプタ  
(2タイプ混在)

# ARROES TabQ739/AB(富士通) データ消去済みPC



前面



裏面



正面



側面



電源ON時画面



ACアダプタ

# ARROES TabQ739/AB(富士通) データ消去済み画面、天板破損PC



前面（天板破損）



裏面



正面（画面破損）



側面（画面破損）



電源ON時画面  
（画面破損）



ACアダプタ  
（2タイプ混在）

# ARROES TabQ739/AB(富士通) eMMC物理破壊キーボード無しPC



前面



正面



側面



側面



マザーボード内eMMCに  
ドリルで穴を開けた状態



ACアダプタ

ideapadD330(Lenovo) 新品キーボード、新品ACアダプタ



新品キーボード



新品ACアダプタ